

## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

36/320

1. OBIEKT **Obiekty zespołu szpitala psychiatrycznego dawny budynek żeński, dawny budynek męski, tzw. dom pielęgniarek**

5. MIEJSCOWOŚĆ **Lubliniec**


2. OBECNA FUNKCJA  
**szpital**

3. MATERIAŁ  
**ceglane**

4. DATOWANIE  
**XIX wiek**

6. GMINA **Lubliniec - m.**

21. FOTOGRAFIA



7. POWIAT **lubliniecki**

8. WOJEWÓDZTWO **śląskie**

9. KOD POCZTOWY **42-700**

10. ADRES **Grunwaldzka 48**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **3252/357; 3476/352;  
3477/357**

14. WŁASNOŚĆ **państwowa**

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **służba zdrowia**

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne

18. RODZAJE ZAGROZEŃ

17. STAN ZACHOWANIA  
**dobry**

19. WPISUJĄCY DANE  
**WGS84 Polska**

20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI  
**2011-06-15**

## 22. UWAGI

Budynek szpitala żeńskiego założony został na planie prostokąta z ryzalitem w części środkowej i bocznych. Budynek jest dwu- i trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Budynek nakryty jest dachem wielospadowym oraz mansardowym z naczółkiem. W połaci dachu ulokowane są duże lukarny i okna w kształcie powieki. Pośrodku fasady mieści się główne wejście zamknięte półkoliście i zwieńczone dekorowanym portalem. Elewacja frontowa budynku zdobiona jest boniowaniem. Otwory okienne budynku ujęte zostały tynkowanymi opaskami.

Budynek szpitala męskiego wymurowany jest z cegły i otynkowany. Budynek składa się z wielu brył nakrytych dachami wielospadowymi i mansardowymi z naczółkami. W połaciach dachu ulokowane zostały lukarny. Budynek jest dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W szczytach budynek jest oszalowany. Naroża budynku zdobione są boniowaniem, a okna ujęte tynkowanymi opaskami.

Budynek zbudowany jest z cegły otynkowanej i nakryty został dachem pulpitowym. Budynek składa się z wielu brył. Główna część budynku ma 1 kondygnację, podniesiona w jednej z części do 2 kondygnacji. Budynek wyposażony jest w rzędy prostych otworów okiennych. Naroża budynku są półkoliste.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu